不鏽鋼成份表

鋼種記號	化　學　成　份　%								
JIS	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	其他
SUS303	Max 0.15	Max 1.00	Max 2.00	Max 0.20	Max 0.15	8.00～10.00	17.00～19.00		
SUS303Cu	Max 0.15		Max 3.00						Cu 1.50～3.50
SUS304	Max 0.08		Max 2.00	Max 0.045	Max 0.030	8.00～10.50	18.00～20.00		
SUS316	Max 0.08		Max 2.00	Max 0.045	Max 0.030	10.00～14.00	16.00～18.00	0.13～0.20	
SUS316L	Max 0.030					12.00～15.00			
SUS630	Max 0.07		Max 1.00	Max 0.040	Max 0.030	3.00～5.00	15.00～17.50	Max 0.50	Cu 3.00～5.00 Nb+Ta 0.15～0.45